



ELCENT

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Robertshöjds samfällighetsförening



UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdraget bestod av att gå igenom de nuvarande motorvärmarruttagen inkl. elskåp som finns på samfällighetens markytor så att de uppfyller gällande elsäkerhetskrav.

Uppdraget var att de som är farliga stängs ner, säkringen tas ur och vi skriver med dymotape:

Anläggningen avstängd på grund av bristande elsäkerhet kontakta styrelsen för mer information

Besiktningen omfattar följande adresser:

- Blacktjärnsgatan
- Ormebäcksgatan
- Långefjällsgatan
- Knipeflogsgatan
- Bredmossegatan
- Torvmossegatan
- Råbäcksgatan
- Rörmossegatan

UTFÖRT AV ELCENT AB

Jörgen Johansson, 0704-34 41 11

Henric Dageus, 0708-280 100

DATUM

Okulärbesiktning och avstämning..... 2019-06-13

Protokoll 2019-07-03

Utförande av åtgärder

Protokoll

BLACKTJÄRNSGATAN

Kommentar

Uttagsboxarna matas troligen direkt från bostadshus.

Vi noterade ej fackmannamässiga reparationer.

Uttagsboxarna är generellt gamla med utlöppt teknisk livslängd. Tätningskonstruktion är här brister i funktion på samtliga boxar.




Åtgärder

Vi har brutit spänning genom borttagning av smältsäkringar i boxar..

Vi märker uttagsboxar med instruktioner om att de ej får användas på grund av bristande elsäkerhet.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att byta samtliga uttagsboxar som har behov av att användas till nya motorvärmarruttag eller elbilsladdare.



ORMEBÄCKSGATAN

Kommentar

Mätarskåpen är förberedda för undermätare. Det sticker ut ej strömförande RK-kablar men de är inte farliga.

Vi noterade ej fackmannamässiga reparationer.

Uttagsboxarna är generellt gamla med utlöpt teknisk livslängd. Tätningskonstruktion är ur funktion på samtliga boxar.

Uttagsplatser vars matning är dragen direkt från radhus är direkt elfarliga och måste brytas och demonteras eller dosas av fackmannamässigt.



Åtgärder

Vi har brutit matande spänning genom borttagning av smältsäkringar i mätarskåp.

Vi rengör mätarskåpen invändigt.

Vi märker uttagsboxar med instruktioner om att de ej får användas på grund av bristande elsäkerhet.

Uttagsplatser dragna från radhus måste elsäkras omgående.



Rekommendationer

Vi rekommenderar att byta samtliga uttagsboxar som har behov av att användas till nya motorvärmarruttag eller elbilsaddare.

Vi rekommenderar att ni rensar rabatterna och klipper runt uttagsstationerna minst 50 cm i radie för att undvika fuktinträning, mikrobiell påväxt och erhålla ökad servicevänlighet.



LÅNGEFJÄLLSGATAN

Kommentar

Mätarskåpet är avsett för inomhusbruk och behöver bytas på grund av korrosion.

Höjden på monterat skåp är ej servicevänligt.

Uttagsboxar ok skick.

Åtgärder

Vi har brutit matande spänning genom borttagning av smältsäkringar i mätarskåp.

Vi märker uttagsboxar med instruktioner om att de ej får användas på grund av bristande elsäkerhet.

Rekommendationer

Rengöring av uttagsboxar.

Vi rekommenderar att boxarna låses på grund av fukt och obehörig användning.



KNIPEFLOSGATAN

Kommentar

Mätarskåpet är avsett för inomhusbruk och behöver bytas på grund av korrosion.

Höjden på monterat skåp är ej servicevänligt.

Vi noterade ej fackmannamässiga reparationer.

Uttagsboxarna är generellt gamla med utlöppt teknisk livslängd. Tätningskonstruktion är ur funktion på samtliga boxar.

Åtgärder

Vi har brutit matande spänning genom borttagning av smältsäkringar i mätarskåp.

Vi märker uttagsboxar med instruktioner om att de ej får användas på grund av bristande elsäkerhet.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att byta samtliga uttagsboxar som har behov av att användas till nya motorvärmarruttag eller elbilsaddare.



BREDMOSSEGATAN

Kommentar

Noterade inga brister.

TORVMOSSEGATAN

Kommentar

Noterade inga brister.

RÅBÄCKSGATAN

Kommentar

Noterade inga brister.

RÖRMOSSEGATAN

Kommentar

Höjden på monterat skåp är ej servicevänligt.

Inkommande kablage ej skyddat mot yttre påverkan såsom trädgårdsmaskiner.

Uttagsboxarna är generellt gamla med utlöpt teknisk livslängd. Tätningskonstruktion är ur funktion på samtliga boxar.

Åtgärder

Vi har brutit matande spänning genom borttagning av smältsäkringar i mätarskåp.

Vi märker uttagsboxar med instruktioner om att de ej får användas på grund av bristande elsäkerhet.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att byta samtliga uttagsboxar som har behov av att användas till nya motorvärmareuttag eller elbilsaddare.

